

D

CONCEJALÍA DE URBANISMO

SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y
VIARIO





DEPARTAMENTO TÉCNICO DE
EDIFICACIÓN





**PROYECTO DEMOLICIÓN
EDIFICACIONES ANEXAS AL
MATADERO SITO EN AV. DE
ELCHE 145 DE ALICANTE.**





ANEXO FOTOGRÁFICO

Marzo 2017




ANEXO FOTOGRÁFICO




Nº	COMENTARIO	FOTOS
1	Vista aérea complejo del matadero.	
2	Zona de las antiguas cuadras.	
3	Vertidos ilegales.	
4	Zonas a desbrozar.	


5		
6	Ejemplares de palmera a podar junto a otros muertos a talar.	
7	Restos vegetales.	
8		





9	Imagen de las cuadras antes del derrumbe de la cubierta, en ella se observa también el forjado del semisótano.	 A photograph showing the exterior of a building with a corrugated metal roof and walls covered in graffiti. The word 'PIGOT' is visible on the wall. The ground is dirt and there are some plants in the foreground.
10	Fachada oeste.	 A close-up photograph of a wall covered in graffiti. The word 'PIGOT' is visible. The wall is white and the graffiti is in various colors.
11		 A photograph of a courtyard or interior space with walls covered in graffiti. The word 'PIGOT' is visible. The ground is dirt and there are some plants in the foreground.
12	Imagen pilares y vigas, restos de tabiquería formación de pendientes.	 A close-up photograph of structural elements (pillars and beams) and graffiti. The word 'PIGOT' is visible. The wall is white and the graffiti is in various colors.

13	Muro de piedra.	
14	Pórtico con vigas apoyadas sobre muros de carga.	
15	Estado actual de algunas de las vigas prefabricadas.	
16	Restos de la cubierta de fibrocemento.	
17	Pilares de ladrillo.	

18	Pavimento de adoquín, restos vegetales.	
19	Muro guía para el ganado	
20	Rampa de acceso al semisótano.	

21	Forjado abovedado de ladrillo.	
22	Pasillo de distribución semisótano.	
23	Forjado unidireccional semisótano.	

24		
25	Caseta de refrigeración.	
26	Restos de fibra de vidrio.	
27	Foso de la antigua báscula.	

28	Vista aérea depósito.	
29	Depósito.	
30		
31	Casa del bedel.	

32	Vista interior del patio de la casa del bedel.	
27	Interior casa del bedel.	
28	Contenedor isoterma a modo de caseta vigia.	
29	Vista de los muretes guía para el ganado, y acera perimetral a demoler.	

30	Zona de muelles de carga.	
31	Muro de bloque a demoler junto a parcela de viveros de empresas.	

Alicante, 10 de marzo de 2017

EL ARQUITECTO MUNICIPAL	ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL	ARQUITECTO TÉCNICO COLABORADOR
Fdo: Jaume Giner Álvarez	Fdo: Gabriel Manzanaro López	Fdo: : M ^a Asunción Lillo Martínez